

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Dansk Revision Skive
Reservevej 79
7800 Skive
Att.: Rapport-, fakturamodtager og
varsling

Rapportnr.: AR-26-CG-26063813-02
Batchnr.: EUDKVE-26063813
Kundenr.: CA0003865
Modt. dato: 10.07.2026
Valideringskode: BDC5834747

Analysereport

Prøvested: Kjeldbjerg Vandværk - Forbruger, taphane - 61018 - / 4763000699T
Udtagningsadresse: Møllebakken 26, 7800 Skive
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 10.07.2026 kl. 11:11
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KL2A
Analyseperiode: 10.07.2026 - 20.07.2026

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	835-2026-81685693	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	1.9	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	21.1	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	620	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	15
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Batchkommentar:

Revideret rapport, erstatter tidligere fremsendte AR-26-CG-26063813-01: Udtagningsadresse er ændret fra Roslev til Skive.
Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Viborg Kommune Natur og Vand, Kopimodtager drikkevand, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Dansk Revision Skive
Reservevej 79
7800 Skive
Att.: Rapport-, fakturamodtager og
varsling

Rapportnr.: AR-26-CG-26063813-02
Batchnr.: EUDKVE-26063813
Kundenr.: CA0003865
Modt. dato: 10.07.2026
Valideringskode: BDC5834747

Analyserapport

Prøvested: Kjeldbjerg Vandværk - Forbruger, taphane - 61018 - / 4763000699T
Udtagningsadresse: Møllebakken 26, 7800 Skive
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 10.07.2026 kl. 11:11
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KL2A
Analyseperiode: 10.07.2026 - 20.07.2026

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	835-2026- 81685693	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			



I tvivl om ægtheden?
 Scan QR koden
 Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
 Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

20.07.2026

Kirsten Nottelmann

Kirsten Nottelmann
 Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand
 A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.ND: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Dansk Revision Skive
Kjeldbjergtoften 3
7800 Skive
Att.: Rapport-, fakturamodtager og
varsling

Rapportnr.: AR-26-CG-26063804-02
Batchnr.: EUDKVE-26063804
Kundenr.: CA0003865
Modt. dato: 10.07.2026
Valideringskode: F8EC930C18

Analyserapport

Prøvested: Kjeldbjerg Vandværk - Vandværket - 61018 - V20000200 / 4763000600
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 10.07.2026 kl. 11:33
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KL2A
Analyseperiode: 10.07.2026 - 20.07.2026

Prøvemærke: afgang Vandværk

Lab prøvenr:	835-2026-81685692	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	1.9	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.06	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	2	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
Ledningsevne ved 20°C	620	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	15

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Batchkommentar:

Revideret rapport, erstatter tidligere fremsendte AR-26-CG-26063804-01: Adresse er ændret iflg. kunde.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Viborg Kommune Natur og Vand, Kopimodtager drikkevand, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Dansk Revision Skive
Kjeldbjergtoften 3
7800 Skive
Att.: Rapport-, fakturamodtager og
varsling

Rapportnr.: AR-26-CG-26063804-02
Batchnr.: EUDKVE-26063804
Kundenr.: CA0003865
Modt. dato: 10.07.2026
Valideringskode: F8EC930C18

Analyserapport

Prøvested:	Kjeldbjerg Vandværk - Vandværket - 61018 - V20000200 / 4763000600						
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol						
Prøveudtagning:	10.07.2026 kl. 11:33						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S		KL2A				
Analyseperiode:	10.07.2026 - 20.07.2026						
Prøvemærke:	afgang Vandværk						
Lab prøvenr:	835-2026-81685692	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	*) Urel (%)
			Min.	Max.			



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

20.07.2026

Kirsten Nottelmann

Kirsten Nottelmann
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand
A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
*): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.